

Ref: 041417


CAIXA TOCHA MB36

Todos os consumíveis essenciais para sua tocha MIG em uma caixa:

- 5 tubos de contato Ø1 M8 aço / aço inoxidável
- 5 tubos de contato Ø1,2 M8 aço / aço inoxidável
- **5 tubos de contato Ø1 M8 Alu ***
- 5 tubos de contato Ø1,2 M8 Alu *
- 2 suportes para tubos de contato 350A
- 2 bocais 350 A
- 3 difusores 350 A



CONTEÚDO DA CAIXA



INFORMAÇÃO E DICAS

Tubo de contato: guia o fio para a saída da tocha e transmite a corrente elétrica para o fio.

Quando deve ser substituído? : - ao trocar o fio (diâmetro ou tipo de fio)

- em caso de desgaste (orifício bloqueado ou deformado), fonte de instabilidade no arco

Suporte de tubo de contato: difunde o gás.

Quando deve ser substituído? em caso de desgaste (orifício de difusão de gás entupido ...) => má proteção gasosa

Bico / Bocal: canaliza o gás e protege o cordão da solda.

Quando deve ser substituído? em caso de desgaste (bico deformado) => má cobertura de gás

Mola do bocal: segura o bocal

Quando deve ser substituído? Má fixação do bocal devido à perda de elasticidade da mola.

OPÇÃO

Para soldadura de alumínio, lembre-se de trocar sua bainha de teflão ref.041585