

3合1配件，是进行等离子切割，斜角切割或精确的圆形切割的必要配件。

- 2个带调节螺丝的导轨器（拧紧焊枪并防止支架旋转）。
- 1套割圆器套件，适用于直径40-82cm的圆形切割。
- 磁性扶正器，可在金属表面进行快速切割。
- 螺丝扶正器，用于非金属材质。
- “冲孔”扶正器，用于精确定心且不会使板材
- 与MT-70和MT-125等离子焊枪适配。

